



K.T.M.M.O.B.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS

İ M O

Tarih: 28.01.2015

BASIN AÇIKLAMASI

27 Ocak 2015 tarihinde Gönyeli Yenikent Bölgesi sınırları içerisinde özel bir şahsa ait inşaatın zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında yaşanan çökme olayı ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odasının genel değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

- Söz konusu inşaatın ilgili kurumlardan inşaat izninin alınmış olduğu ve Gönyeli Belediyesinin sorumluluk alanına giren bölge içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dün yaşanan olay; yakın geçmişte yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarılmadığı, yürürlükteki tüm mevzuatlara (Fasıl 96, imar yasası, Belediyeler yasası, 21/2005 KTMMOB yasası)'na rağmen inşaatların yerinde yeteri kadar sorumlu kurumlar ve teknik sorumlular tarafından kontrol edilmediği , ülkede yasal standart boşluğundan dolayı inşaatlarda kullanılan tüm geçici ve kalıcı malzemelerin yeni tasarım taleplerini tam olarak karşılayamadığı gerçeğini bizlere bir kez daha göstermiştir.
- Yürürlükteki mevzuatlar inşaat sürecinde tüm paydaşlara (İlgili Bakanlıklar, yerel yönetimler, İnşaat Encümeni, İnşaat Sektörü Birlik/Odalar ve üyeleri) yapının yerindeki denetimide dahil olmak üzere çok önemli sorumluluklar yüklemektedir.
- İlgili paydaşların yukarıda bahsi geçen sorumlulukları yerine getirmediği ve sorumlulukları yerine getirmeyenler hakkında soruşturmaların kararlılıkla yürütülmediği sürece bu ve benzeri üzücü olayların önüne geçilemeyeceği inancındayız.

İMO olarak tüm tarafları başta yapı denetim için gerekli iradenin ortaya konması olmak üzere tüm yasal ve teknik sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederiz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu (a)

Seran AYSAL
Başkan